

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sarana, prasarana dan ruangan dalam stadion yang ada di stadion H.Muhammad Nurdin kota padang sidimpuan belum memenuhi standarisasi liga 1 dikarenakan :

1. Dari hasil yang dapat diperoleh dapat di sarana stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan adalah 23,07%. Sesuai dari tabel presentasi sarana stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan termasuk kurang memadai di dalam standar liga I.
2. Dari hasil yang dapat diperoleh dapat di prasarana stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan adalah 46,15%. Sesuai dari tabel presentasi sarana stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan termasuk cukup memadai di dalam standar liga I.
3. Dari hasil yang dapat diperoleh di ruangan stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan adalah 7,31%. Sesuai dari tabel presentasi sarana stadion H.Muhammad Nurdin Padangsidimpuan termasuk sangat kurang memadai di dalam standar liga I.

## 5.2 SARAN

Setelah melakukan observasi terkait standarisasi di stadion H. Muhammad Nurdin Kota Padangsidempuan, adapun beberapa saran yang diberikan ialah :

1. Sebaiknya pihak pegawai Dispora yang mengurus stadion H. Muhammad Nurdin Kota Padangsidempuan memperhatikan dan melengkapi keberadaan, kondisi, jumlah dan ukuran. Baik sarana juga prasarana serta ruangan dalam stadion tersebut guna memenuhi standar yang ada. Agar kegiatan cabang olahraga sepak bola dapat terlaksana dengan baik dan mencapai prestasi yang memuaskan serta membawa nama baik untuk Kota Padang Sidempuan.
2. Bagi atlit dan pengguna stadion, sebaiknya saling menjaga dan tidak merusak sarana prasarana yang ada agar fasilitas tersebut tetap bagus dan bisa digunakan.