DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur bangun dari silika (SiO ₂) dalam bentuk, (a) kristal dan (b)
amorf (Smallman & Bishop, 1999: 13)	10
Gambar 2.2 Diagram Klasifikasi Metode Sintesis Nanopartikel (Devatha dan	
Thalla, 2018)	15
Gambar 2.3 Alat ultrasonic homogenizer tipe SONIC Ruptor 400 oleh OMNI	
International	19
Gambar 2.4 Diagram skema proses korosi pada besi	24
Gambar 2.5 Mekanisme kerja inhibitor korosi	30
Gambar 3.1 Diagram alir ekstraksi SiO2 dari abu vulkanik gunung Sinabung	44
Gambar 3.2 Diagram alir pencampuran nanopartikel cat/silika	45
Gambar 3.3 Diagram alir pelapisan nanopartikel cat/silika pada besi	46
Gambar 3.4 Diagram alir pengujian korosi.	47
Gambar 4.1 Spektrum FTIR Silika 8 M (Laoli, 2021).	49
Gambar 4.2 Difaktogram silika gel 8 M hasil sintesis (Laoli, 2021)	50
Gambar 4.3 Morfologi silika gel 8 M (Laoli, 2021)	51
Gambar 4.4 (a) Zat aditif silika, (b) cat dan zat aditif silika sebelum	
dicampurkan, dan (c) Campuran cat dan zat aditif silika	53
Gambar 4.5 Grafik persebaran ukuran nanopartikel cat/silika	54
Gambar 4.6 Plat besi, (a) sebelum dan (b) setelah pelapisan dengan nanopartil	kel
cat/silika menggunakan ultrasonically dip coating	56
Gambar 4.7 Grafik (a) laju korosi dan (b) efisiensi nanopartikel cat/silika61	
Gambar 4.8 Difraktogram XRD dari sampel plat besi dengan (a) grit 1500 dar	n
(b) sesudah pelapisan nanopartikel cat/silika	64
Gambar 4.9 Difraktogram XRD plat besi (a) dalam larutan HCl 15% dan (b)	
dalam larutan NaCl 3,5%	66
Gambar 4.10 Morfologi SEM sampel plat besi grit 1500 (Simatupang et al.,	
2023)	70

Gambar 4.11 (a) sampel plat besi setelah pelapisan nanopartikel cat/silika (CS2g)

dengan ultrasonically dip coating dan (b) hasil pengujian SEM	
tampak atas pada lapisan nanopartikel cat/silika (CS2g)	71
Gambar 4.12 Tampilan permukaan (a) sampel plat besi C1, (b) sampel C1 dala	am
HCl 15%, (c) sampel plat besi CS5, dan (d) sampel CS5 dalam HC	21
15%	72
Gambar 4.13 Tampilan permukaan (a) sampel plat besi C2, (b) sampel C2 dala	am
NaCl 3,5%, (c) sampel plat besi CS8, dan (d) sampel CS8 dalam	
NaCl 3,5%	73
Gambar 4.14 Hasil uji SEM-EDS permukaan (a) sampel plat besi C1 dan (b)	
sampel plat besi CS5 setelah direndam HCl 15%	75
Gambar 4.15 Hasil uji SEM-EDS permukaan (a) sampel plat besi C2 dan (b)	
sampel plat besi CS8 setelah direndam NaCl 3,5%	78
Gambar 4.16 Proses perlindungan plat besi dari serangan larutan korosif antar	a
reaksi silika dalam nanopartikel cat/silika dengan plat besi	82

