

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkerasan Macadam	4
Gambar 2.2	Bagian Lapisan Konstruksi Perkerasan Jalan	8
Gambar 3.1	Retak Rambut(<i>Hair Cracks</i>)	21
Gambar 3.2	Retak Kulit Buaya(<i>Alligator Cracking</i>)	22
Gambar 3.3	Retak Susut(<i>Shrinkage Cracks</i>)	23
Gambar 3.4	Retak Refleksi(<i>Reflection Cracks</i>)	24
Gambar 3.5	Retak Selip(<i>Slipagge Cracks</i>)	24
Gambar 3.6	Kerusakan Tepi(<i>Egde Break</i>)	25
Gambar 3.7	Alur (<i>Ruts</i>)	27
Gambar 3.8	Keriting(<i>Corrugations</i>)	28
Gambar 3.9	Lubang(<i>Phothole</i>)	29
Gambar 3.10	Jembul(<i>Shoving</i>)	30
Gambar 3.11	Penurunan Setempat(<i>Deformation</i>)	31
Gambar 3.12	Pelepasan Butir(<i>Weathering/Raveling</i>)	32
Gambar 3.13	Kegemukan Aspal	33
Gambar 3.14	Pengelupasan Lapis Permukaan	33
Gambar 3.15	Pengausan	34
Gambar 3.16	Kerusakan Akibat Cuaca /Suhu Panas.....	37
Gambar 3.17	Kerusakan Akibat Cuaca Hujan.....	38
Gambar 3.18	Sistem Drainase Yang Tidak Baik.....	39
Gambar 3.19	Sistem Drainase Yang Tidak Baik.....	40

Gambar 3.20 Sistem Drainase Yang Tidak Baik.....	40
Gambar 3.21 Sistem Drainase Yang Tidak Baik.....	41
Gambar 3.22 Sistem Drainase Yang Tidak Baik.....	41
Gambar 3.23 Penyebaran Beban Roda Melalui Lapisan perkerasan Jalan	43

