

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan permukiman penduduk ditinjau dari kualitas rumah tinggal, bahwa kondisi fisik dan kondisi fasilitas rumah menunjukkan 19,40% penduduk memiliki kualitas rumah tinggal yang dikategorikan baik dan sebesar 47,94% penduduk kualitas rumahnya dikategorikan sedang, sedangkan sisanya 32,66% penduduk kualitas rumahnya dikategorikan buruk.
2. Keadaan permukiman penduduk ditinjau dari kualitas lingkungan rumah tinggal yang dilihat dari sistem pembuangan limbah padat dan sistem pembuangan limbah cair serta jarak sumur ke tempah limbah atau septik tank menunjukkan bahwa sebesar 31,63% penduduk memiliki kualitas lingkungan yang dikategorikan baik, 54,08% penduduk memiliki kualitas lingkungan yang dikategorikan sedang dan sisanya memiliki kualitas lingkungan yang dikategorikan buruk yaitu sebesar 14,29% penduduk.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka diperlukan beberapa saran antara lain:

1. Kualitas rumah tinggal di Kelurahan Pulo Brayan Darat I termasuk memiliki kualitas rumah yang dikategorikan sedang, akan tetapi masih banyak juga penduduk yang memiliki kualitas rumah yang dikategorikan buruk. perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan untuk masyarakat yang memiliki kualitas rumah tinggal dengan kategori buruk. Meskipun kualitas rumah tinggal penduduk termasuk ke dalam kategori sedang.
2. Kualitas lingkungan rumah tinggal di Kelurahan Pulo Brayan Darat I sebahagian besar sudah masuk kedalam kategori sedang, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik dari kepala lingkungan agar memberi penyuluhan dan menggalangkan gotong royong sehingga lingkungan rumah tinggal setiap masyarakat bisa dikategorikan baik.