

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan-permasalahan yang diteliti dapat diperoleh ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi debit air irigasi di Desa Sidourip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang masih kurang cukup untuk mengairi seluruh luas sawah yang ada di Desa Sidourip pada awal pengolahan lahan dan pada musim tanam, sedangkan pada musim panen air sudah mencukupi.
2. Ketersediaan irigasi dan pengolahan lahan di Desa Sidourip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sering mengalami kendala dalam pengadaan, pengaliran, dan pembagian air irigasi.

B. Saran

Setelah membahas permasalahan-permasalahan yang diteliti, adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya ketersediaan dan pengolahan air yang baik dan terencana agar masalah kekurangan air dapat teratasi.
2. Petani setempat diharapkan sering mengadakan gotong royong guna membersihkan tali air agar kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saluran serta sampah dan lumpur yang terendap terdapat dipintu-pintu air dapat dibersihkan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
3. Peran serta aparat terkait hendaknya dilakukan mengingat para petani pada dasarnya selalu memerlukan bimbingan dan kurang pendidikan.