

DAFTAR GAMBAR

	Halaman:
Gambar 1. Distribusi mode kegagalan	5
Gambar 2. Contoh permukaan patah lelah	7
Gambar 3. Skematis permukaan patah lelah dari penampang	7
Gambar 4. Macam-macam Pasak.....	17
Gambar 5. Gaya Geser Pada Pasak	18
Gambar 6. Konstruksi Sabuk-V	20
Gambar 7. Ukuran Penampang Konstruksi Sabuk-V	20
Gambar 8. Perhitungan Panjang keliling Sabuk	21
Gambar 9. Puli	22
Gambar 10. Alat Uji Kelelahan Poros Model Rotating Bending.....	25
Gambar 11. Ukuran Penampang Sabuk-V	29
Gambar 12. Bantalan gelinding	30
Gambar 13. Mur dan Baut.....	33
Gambar 14. Gantungan Poros Beban	42
Gambar 15. Poros Beban.....	42
Gambar 16. Puli Poros Penerus (kiri) dan Puli Motor Penggerak (kanan)	46
Gambar 17. Mesin Setelah Dirakit.....	46
Gambar 18. Grafik Hasil Pengujian Berat Beban Terhadap Waktu	48
Gambar 19. Patah Poros Akibat Lelah	49
Gambar 20. Permukaan Spesimen Yang Mengalami Lelah Setelah di Uji	49