

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Standar Kualitas Karbon Aktif	21
Tabel 4.1. Absorbansi sampel pada variasi waktu	37
Tabel 4.2. Konsentrasi Fe teradsorpsi Oleh Arang Aktif	37
Tabel 4.3. Konsentrasi Fe (II) O-Fenantrolin yang diadsorpsi untuk variasi 5 ppm pada variasi waktu	38
Tabel 4.4. Konsentrasi Fe(II) O-fenantrolin yang diadsorpsi untuk variasi 15 ppm pada variasi waktu	39
Tabel 4.5. Hubungan θ pada variasi waktu untuk konsentrasi awal 5 ppm	40
Tabel 4.6. Hubungan θ pada variasi waktu untuk konsentrasi 15 ppm	40
Tabel 4.7. Perhitungan Harga Ce dan Ce(X/m) untuk konsentrasi 5 ppm	43
Tabel 4.8. Perhitungan Harga Ce dan Ce(X/m) untuk konsnetrasi 15 ppm	43
Tabel 4.9. Harga konstanta Isoterm Langmuir pada Konsentrasi Fe 5 dan 15 ppm	45

THE
Character Building
UNIVERSITY