

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Dampak Banjir Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik sosial ekonomi terjadi penurunan ekonomi. Dampak sosial ekonomi yang timbul akibat terjadinya banjir pada tahun 2019 di Kecamatan badar berupa terhambatnya aktivitas sehari-hari masyarakat terdampak seperti bekerja dan sekolah dan kerugian ekonomi.
2. Dampak Kondisi pasca banjir, kondisi tempat tinggal rumah tangga di Desa Natam mengalami kerusakan rendah. Kerusakan terjadi pada jendela dan pepohonan sekitar rumah, sedangkan Desa Natam Baru yang dampak banjirnya relatif rendah tidak mengalami kerusakan apapun. Kondisi sosial rumah tangga sebelum terjadi banjir. Desa Natam mengikuti kegiatan sosial dengan tingkat rutinitas rata-rata selalu dan sering. Kondisi setelah terjadi banjir, kegiatan sosial mengalami perubahan kearah negatif. Aktivitas yang terganggu mengakibatkan tingkat rutinitas kegiatan sosial menurun. Berbeda dengan kondisi sosial di Desa Natam, kondisi sosial Desa Natam Baru mengalami perubahan kearah positif. Kepedulian terhadap lingkungan meningkat dan semakin eratnya kekerabatan. Kondisi ekonomi rumah tangga pasca banjir mengalami penurunan. Tingkat pendapatan semakin menurun dan berkurangnya aktivitas pekerjaan. Harta benda

korban banjir yang hilang seperti pakaian dan kebutuhan akan kesehatan mengakibatkan pengeluaran semakin meningkat.

3. Penyebab tetap tinggal di lokasi disebabkan karena status kepemilikan rumah, lokasi strategis, hubungan sosial dengan warga sekitar terjalin cukup baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa masukan dan saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat yang terdampak banjir bandang dan membuat mitigasi bencana banjir bandang.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan dan bekerja sama dengan intitusi yang terkait untuk mengakuratkan alat, bahan serta data yang masih kekurangan
3. Perlu dilakukan beronjong di area kawasan Sub DAS Lawe Natam