

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Kecamatan Medan Timur termasuk dalam kelas rawan kebakaran permukiman tinggi, ini dilatarbelakangi oleh keadaan permukiman yang terkategori sangat padat, pola permukiman yang terkategori teratur, banyaknya permukiman yang sangat jauh dari jalan umum, dan banyaknya permukiman yang sangat jauh dari lokasi hidran. Kelurahan yang tergolong rawan kebakaran permukiman tinggi yaitu Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kelurahan Glugur Darat II, dan Kelurahan Pulo Brayan Darat I.
2. Kecamatan Medan Timur perlu diadakan penambahan hidran untuk memberikan pasokan air untuk pemadaman kebakaran di wilayah ini.

B. Saran

1. Perlunya upaya manajemen kebakaran permukiman di Kecamatan Medan Timur untuk mengurangi tingkat kerawanan kebakaran di Kecamatan Medan Timur seperti pembangunan fasilitas pemadam kebakaran terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
2. Perlunya penyuluhan dan pelatihan kepada warga tentang kebakaran permukiman agar dapat meningkatkan kemampuan tanggap kebakaran bagi warga sehingga korban dapat diminimalisir.
3. Perlunya diadakan penelitian lanjutan mengenai rawan kebakaran permukiman dengan menggunakan parameter yang lebih banyak lagi sehingga setiap

parameter rawan kebakaran dapat direkam menjadi informasi yang baik untuk manajemen kebakaran permukiman di Kecamatan Medan Timur.

4. Perlunya diadakan penelitian lanjutan mengenai cara antisipasi kerawanan kebakaran permukiman di Kecamatan Medan Timur.



THE
Character Building
UNIVERSITY