

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Manajemen perawatan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit PTPN IV Tinjowan yang dilakukan penelitian menggunakan angket dengan perhitungan dan data yang sudah di laksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan pabrik.
2. Perawatan mesin dengan menggunakan sistem perawatan preventif dan korektif sangat efektif dilaksanakan pada pabrik kelapa sawit.
3. Pada hasil penelitian sistem perawatan yang dilakukan di pabrik kelapa sawit PTPN IV Tinjowan sudah dilakukan oleh teknisi yang bekerja dibagian stasiun masing-masing dengan sangat baik

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan produksi CPO yang diharapkan PTPN IV Tinjowan, perawatan yang dilakukan sebaiknya lebih diperhatikan dengan teliti supaya mendapatkan sistem perawatan yang terbaik.
2. Sebaiknya perawatan dan pemeliharaan pada mesin dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dan kebutuhan, untuk menghindari penundaan dalam perawatan yang dapat mengakibatkan kerusakan mesin yang sangat parah.