

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkerasan Telford.....	9
Gambar 2. Perkerasan Macadam.....	10
Gambar 3. Susunan Lapisan Konstruksi Perkerasan Lentur.....	14
Gambar 4. Jalan Retak Halus.....	21
Gambar 5. Jalan Retak Kulit Buaya.....	22
Gambar 6. Jalan Retak Pinggir.....	22
Gambar 7. Retak Sambungan Jalan.....	23
Gambar 8. Retak Sambungan Pelebaran Jalan.....	24
Gambar 9. Jalan Retak Refleksi.....	24
Gambar 10. Alur (Ruts).....	26
Gambar 11. Keriting (corrugation).....	26
Gambar 12. Sungkar (shoving).....	27
Gambar 13. Amblas (grade depressions).....	27
Gambar 14. Kerusakan Lapisan Permukaan.....	30
Gambar 15. Lubang (potholes).....	32
Gambar 16. Retak Kulit Buaya (alligator crack).....	33
Gambar 17. Struktur Perkerasan dengan CTRB.....	34
Gambar 17. Konstruksi perkerasan CTRB.....	45