

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas lingkungan fisik permukiman di Desa Sabungan Nihuta adalah permukaan jalan masuk termasuk memiliki 50% jalan yang sudah diperkeras dengan aspal, lebar jalan masuk seluas 4,5 m, sanitasi di Desa Sabungan Nihuta ini pada umumnya 100% sudah memiliki kakus/WC serta septic tanknya, untuk ketersediaan air bersih masih sangat minim atau kurang dikarenakan sebagian besar masyarakat masih ketergantungan dengan air hujan, pembuangan sampah di desa ini tidak terlayani DK/PDK secara keseluruhan (100%) menggunakan sarana pembuangan sendiri yaitu dengan melakukan pembakaran sampah pada tiap-tiap masing rumah tangga sehingga kebersihan lingkungan permukiman tergantung pada masing masing rumah tangga dan topografi desa ini landai dan berbukit.
2. Kondisi bangunan rumah tinggal penduduk di Desa Sabungan Nihuta adalah jenis lantai, dinding dan atap. Lantai yang memiliki persentase sebanyak 58,33%), untuk dinding memperoleh persentase sebanyak 58,33% sedangkan atap rumah sebagian besar adalah seng dengan persentase 85,26%. Keadaan tersebut menyatakan bahwa kualitas rumah tinggal di Desa Sabungan Nihuta sudah layak huni, diukur dari jenis lantai, atap, dinding karena terhadap keselamatan, kenyamanan dan perlindungan diri dari cuaca ekstrem.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan, maka dapat diambil saran antara lain:

1. Pada umumnya kualitas lingkungan fisik permukiman di Desa Sabungan Nihuta sudah memenuhi syarat kesehatan, akan tetapi masyarakat di desa ini belum terlayani PDAM, dan banyak rumah yang belum memiliki sumur yang masih menggunakan air hujan untuk keperluan masing-masing rumah tangga. Dan masyarakat di desa ini belum terlayani sistem DK/PDK sehingga masyarakat membakar sampah di pekarangan rumah masing-masing. Berkaitan dengan itu sudah seyakinya pemerintah memperhatikan dan memfasilitasi kelengkapan keadaan sanitasi tersebut pada masa yang akan datang. Memberi bantuan dan dana untuk memperbaiki sanitasi dan saluran air/drainase. Selain itu juga disarankan kepada penduduk untuk tetap menjaga kualitas lingkungan fisik permukiman pada masa yang akan datang.
2. Pada umumnya kualitas rumah tinggal di Desa Sabungan Nihuta sudah layak huni, namun masih terdapat penduduk yang menghuni rumah tidak layak huni. Sehubungan dengan itu, sudah seyakinya penduduk di Desa Sabungan Nihuta memperbaiki rumahnya pada masa yang akan datang.