

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3. 1 Penilaian Luas Retak	47
Tabel 3. 2 Penilaian Lebar Retak	47
Tabel 3. 3 Penilaian Jumlah Lubang	47
Tabel 3. 4 Penilaian Jumlah Lubang	48
Tabel 3. 5 Kategori Surface Distress Index (SDI).....	48
Tabel 3. 6 Contoh Tabel Tingkat Kerusakan dan Identifikasi Kerusakan Lubang	49
Tabel 4. 1 Kondisi Ruas Jalan Tinjauan	53
Tabel 4. 2 Tipe Kerusakan Retak Kulit Buaya	55
Tabel 4. 3 Tipe Kerusakan Tambalan	57
Tabel 4. 4 Tipe Kerusakan Lubang	58
Tabel 4. 5 Total Deduct Value	59
Tabel 4. 6 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Nilai PCI.....	61
Tabel 4. 7 Persentasi Ratting Nilai PCI.....	65
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Jenis Kerusakan dan Nilai Density.....	67
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Nilai Density	69
Tabel 4. 10 Data Lapangan STA 0+000 - 0+100 untuk perhitungan SDI	71
Tabel 4. 11 Kategori Perhitungan SDIa.....	71
Tabel 4. 12 Kategori Perhitungan SDIb	72
Tabel 4. 13 Kategori Perhitungan SDIc	72
Tabel 4. 14 Kategori perhitungan SDId	73
Tabel 4. 15 Tabel Kategori kondisi jalan SDI	74
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Hasil nilai SDI.....	74
Tabel 4. 17 Persentase Kerusakan Kondisi Permukaan SDI.....	75
Tabel 4. 18 Perbandingan hasil metode PCI dan SDI	78
Tabel 4. 19 Rekapitulasi Rekomendasi Penanganan Kerusakan.....	80