DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Parameter gerak tanah Ss (SNI 1726:2019) 25

Gambar 2. 2 Parameter gerak tanah S1 (SNI 1726:2019) 26

Gambar 2. 3 Ketidakberaturan 1a dan 1b 33

Gambar 2. 4 Ketidakberaturan 2.....33

Gambar 2. 5 Ketidakberaturan Irregularity 3 34

Gambar 2. 6 Ketidakberaturan 4.....34

Gambar 2. 7 Ketidakberaturan 5.....34

Gambar 2. 8 Ketidakberaturan 1a.....36

Gambar 2. 9 Ketidakberaturan 2.....37

Gambar 2. 10 Ketidakberaturan 3 38

Gambar 2. 11 Ketidakberaturan 4.....38

Gambar 2. 12 Ketidakberaturan 5 39

Gambar 2. 13 Desain Respon Spektrum.....45

Gambar 2. 14 Simpangan antar Tingkat SNI 1726:2019) 46

Gambar 2. 15 Tiga macam keruntuhan balok ditinjau dari persentase tulangan baja 50

Gambar 2. 16 (a) Penampang terkendali tarik; (b) penampang daerah transisi; (c) penampang terkendali tekan. 51

Gambar 2. 17 Distribusi tegangan regangan balok.....55

Gambar 2. 18 Kondisi keruntuhan seimbang penampang kolom.....65

Gambar 2. 19 Diagram interaksi kolom dengan beban aksial dan momen lentur 67

Gambar 3. 1 Lokasi gedung CitraPlaza Nagoya 77

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 81

Gambar 4. 1 Parameter percepatan gempa 94

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY