

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1.	Saluran Pembawa pada Jaringan Irigasi .....	12
2.	Skema Kerangka Berfikir .....	27
3.	Peta Administrasi Kabupaten Dairi .....	34
4.	Peta Lokasi Penelitian .....	39
5.	Peta Desa Kutagugung.....	47
6.	Bangunan Utama di Dusun III Tahun 2017.....	49
7.	Saluran Sekunder dengan tubuh bangunan permanen di Desa Kutagugung Tahun 2017 .....	51
8.	Saluran sekunder yang masih saluran tanah dan saluran sekunder dengan tubuh retak rambut .....	52
9.	Tubuh bangunan sekunder retak/pecah di Desa Kutagugung .....	53
10.	Bangunan Bagi dan Sadap dengan tubuh bangunan rusak tahun 2017 .....	55
11.	Bangunan Penyadap dengan pintu sadap hilang.....	56
12.	Bangunan bagi dan sadap yang tumbuh tanaman liar .....	57
13.	Grafik Ketersediaan Air Irigasi pada periode pengolahan tanah.....	65
14.	Lahan Sawah pada Masa Pengolahan Lahan, Juni 2017 .....	66
15.	Grafik Ketersediaan Air Irigasi pada Periode Pertumbuhan .....	67
16.	Padi pada Periode Pertumbuhan, Agustus 2017 .....	68
17.	Grafik Ketersediaan Air Irigasi pada Periode Panen.....	69
18.	Padi pada Periode Panen, September 2017.....	69
19.	Peta Jaringan Irigasi Desa Kutagugung .....	72