

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Abu Vulkanik	9
2.2 Natrium Silikat	11
2.3 Silika Gel.....	12
2.4 Nanopartikel	14
2.5 Pemanfaatan Teknologi Sonikasi	14
2.6 Korosi	18
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Korosi	22
2.8 Laju Korosi	23
2.9 Inhibitor Korosi	24
2.10 Pelapisan (<i>Coating</i>).....	27
2.11 Cat	28
2.12 Zat Aditif Cat	34
2.13 X-Ray Diffraction (XRD)	35
2.14 Scanning Electron Microscope (SEM).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.2 Alat dan Bahan	38
3.2.1 Alat	38
3.2.2 Bahan.....	39

3.3	Prosedur Penelitian.....	39
3.3.2	Ekstraksi SiO ₂ dari abu vulkanik gunung Sinabung	39
3.3.2	Pembuatan Nanopartikel Campuran Cat Silika.....	39
3.3.3	Pelapisan dan Pengujian Korosi	40
3.4	Bagan Alir Penelitian	41
3.4.1	Ekstraksi SiO ₂ dari abu vulkanik gunung Sinabung.....	41
3.4.2	Pembuatan Nanopartikel Campuran Cat Silika.....	42
3.4.3	Pelapisan dan Pengujian korosi	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1	Ekstraksi Silika Dari Abu Gunung Sinabung.....	44
4.2	Pembuatan Nanopartikel Campuran Cat Silika.....	47
4.3	Uji Densitas Campuran Cat dan Zat aditif silika.....	50
4.4	Pelapisan Plat Besi dengan Campuran Cat dan Zat aditif silika ..	51
4.5	Hasil Karakterisasi Plat Besi dengan XRD	51
4.6	Hasil Karakterisasi Plat Besi Setelah Uji Korosi dengan XRD ...	51
4.7	Laju Korosi dan Efisiensi Zat Aditif Silika.....	56
4.7	Hasil Uji XRD Plat Besi dengan Variasi Suhu	56
4.9	Hasil Karakterisasi Uji Korosi Pada Plat Besi dengan SEM	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	DAFTAR LAMPIRAN	86